

Nr. ISU Gorj: 21129/1 /26.03.2026 Nr. de înregistrare la unitatea controlată: 40 /26.03.2026  
 GNM-CJ Gorj: 2/26.03.2026


**RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO**  
 Nr. din Registrul unic de control: 165/26.03.2026

Denumirea obiectivului:	SC OMV Petrom SA, București – operator SC Expert Petroleum Solutions SRL– punct de lucru Parc Mare Țicleni	
Date de identificare ale unității inspectate:	CUI RO1590082 J40/8302/1997	
Încadrare conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase	Risc major	
Data efectuării inspecției:	25-26.03.2026	
Participanți:	Cms. Cornea Simona – GNM-CJ Gorj Cms. Vîlcu Camelia – GNM-CJ Gorj Cons. Marcu Adriana – ANMAP – DJM Gorj	
	Lt. col. Dovlete Gabriel – ISU Gorj	
Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criteriile de selecție
Controlul activităților ce prezintă risc de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase	-Capacitățile de stocare prezente pe amplasament	- Considerare și evaluare pericole/riscuri;

Documentele luate în considerare:

- Plan de urgență internă;
- Notificarea activității și a substanțelor periculoase prezente pe amplasament;
- Politica de prevenire a accidentelor majore și Raport de securitate;
- Raport de inspecție anterior.


Documente	Verificare în teren	Da	Nu
Decizia de numire a responsabilului în managementul securității	Este numit responsabil în domeniul managementului securității?	X	
	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?	X	
Notificarea activității	Capacitățile de stocare sunt conforme ultimei notificări?	X	
Analiza de risc	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?	X	
Informare	Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	X	
	Dacă operatorul se supune Legii nr. 92/2003		X






	pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?		
Planul de urgență internă	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență?	X	
	Actualizările/Reviziile sunt la zi?	X	
	Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?	X	
	Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibil a fi afectați de un accident?	X	
	Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?	X	
	Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?	X	
	Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?	X	

Sistemul de management al securității*conform Legii 59/2016		Respectă cerințele ghidurilor/practicilor internaționale	Îndeplinește cerințele într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate
Politica de prevenire a accidentelor majore/de management în domeniul siguranței/securității	Este acoperitoare și întocmită corespunzător?	X		
	Este făcută publică angajaților prin afișarea acesteia în locuri vizibile?	X		
Organizare și personal	Au fost identificate nevoile de pregătire ale întregului personal (angajați sau contractori)?	X		
	Sunt specificate cerințele minime de pregătire pentru fiecare post?	X		
	Este stabilit un plan pentru pregătirea personalului și verificarea cunoștințelor?	X		






	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Identificarea și evaluarea riscurilor	Este implementat un sistem pentru identificarea continuă a hazardurilor (operare normală/anormală)?	X		
	Există proceduri pentru evaluarea riscurilor (probabilitate/frecvență și magnitudine)?	X		
	Există un sistem pentru controlul riscurilor (asigurarea că riscurile sunt menținute în limitele descrise în raportul de securitate)?	X		
	Au fost identificate instalațiile critice funcționării în siguranță și cărora li se acordă atenția sporită din punctul de vedere al întreținerii și operării?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Controlul operațional	Verificarea cunoștințelor angajaților ce lucrează în puncte critice asupra procedurilor de lucru în condiții normale și în situații de urgență	X		
	Procedurile de lucru conțin și informații pentru operarea în situații de urgență?	X		
	Întreținerea și mentenanța elementelor critice ale instalației se fac pe baza unor proceduri bine documentate, prescripțiilor producătorului?	X		
	Se ține o evidență riguroasă asupra operațiunilor de mentenanță și întreținere?	X		
	Este implementat și menținut un sistem de permise de lucru?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Managementul pentru modernizare/managementul schimbărilor	Sunt implementate proceduri pentru definirea modificărilor instalațiilor/procedurilor/materialelor /contractorilor etc. care fac obiectul managementului schimbărilor?	X		



	Sunt implementate proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Planificarea pentru situații de urgență	Există proceduri operaționale în caz de situații de urgență specifice operării fiecărei instalații?	X		
	Întreg personalul beneficiază de pregătire specifică privind operațiile și măsurile ce trebuie luate în caz de urgență?	X		
	Se efectuează exerciții pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizației?	X		
	Există un audit scris în urma exercițiilor ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Monitorizarea performanței	Pentru fiecare punct enunțat în cadrul politicii au fost stabilite obiective ce duc la îndeplinirea acestora?	X		
	Au fost stabilite programe ce asigură îndeplinirea obiectivelor?	X		
	Există un audit scris al sistemului ce prezintă recomandări cu termene stabilite?	X		
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare	Există o procedură care stabilește care sunt avariile/accidentele ce trebuie investigate?	X		
	Există o procedură care să stabilească o metodologie sistematică de investigare a avariilor/accidentelor?	X		
	Există un mecanism clar definit prin care se utilizează lecțiile învățate de pe urma avariilor/accidentelor?	X		
	Se menține un registru cu toate avariile/accidentele?	X		
Audit și revizuire	Există stabilit un sistem clar de auditare a întreg sistemului de management al siguranței?	X		
	Sunt stabilite criteriile de verificare prin audit al sistemului de management al siguranței?	X		



	Sunt atent urmărite recomandările rezultate în urma auditurilor, având desemnate termene de finalizare și persoane responsabile?	X		
Personal contractat	Măsurile prezentate mai sus se regăsesc și în colaborarea cu contractorii?	X		
* Evaluarea aspectelor prezentate mai sus nu se va face doar pe baza existenței documentelor, ci și prin evaluarea implementării/funcționării acestora în cadrul activității desfășurate de operatorul economic.				
Verificare în teren	Respectă toate cerințele legale/Asigură un grad ridicat de protecție/siguranță	Îndeplinește majoritatea cerințelor legale/Asigură protecție/siguranță într-o măsură satisfăcătoare	Grad scăzut de conformitate, asigurând minimul de securitate	
Accesul pe amplasament	X			
Sistemele de avertizare/alarmare	X			
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului	X			
Echipamentele și instalațiile de protecție	X			
Echipamentele și instalațiile de intervenție	X			
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență	X			

#### Sumarul constatărilor inspecției:

S-a efectuat vizita pe amplasamentul notificat împreună cu reprezentanții titularului de activitate precum și cu reprezentanții operatorului, respectiv, SC Expert Petroleum Solutions SRL, constatând faptul că titularul deține Autorizația de mediu nr. 14/29.03.2017, revizuită la data de 21.10.2020, 12.01.2023 și în 18.03.2025. La data controlului operatorul economic a solicitat revizuirea autorizației de mediu mai sus menționată având în vedere modificarea dotărilor amplasamentului Parc Mare Țicleni și actualizarea codurilor CAEN. Totodată, operatorul economic a realizat lucrările aferente proiectelor Desființare construcții și instalații din cadrul Parc Mare Țicleni (centrală termică 105 Țicleni, Parțial 3) - teren aferent proiectului în suprafață de 2000 mp în baza Deciziei etapei de încadrare nr. 96/09.04.2024 și Desființare construcții și instalații din Parcul Mare Țicleni (stația pompare țiței, Parțial 4) – teren aferent proiectului în suprafață de 2000 mp în baza Deciziei etapei de încadrare nr. 130/21.07.2025.

Pe amplasamentul verificat există 5 capacități de stocare pentru emulsie țiței, constând în rezervoare metalice supraterane cu următoarele capacități:


R1 – 2000 mc, cu destinație rezervor țiței, la data controlului se afla depozitată o cantitate de apă sărată de 375 mc;

R4 – 1600 mc - 0;

R7 – 1000 mc – 642 mc;

R8 – 1000 mc – 615 mc amestec țiței-apă sărată;

R12 – 2000 mc - 0.






Titularul a identificat toate instalațiile și alte obiective care ar putea prezenta un pericol de accident major. De asemenea, au fost identificate părți ale obiectivelor care au importanță din punct de vedere al securității, sursele de risc de accident major și condițiile în care un astfel de accident major se poate produce. Sunt descrise toate măsurile preventive propuse, procesele și toate metodele de operare. Sunt identificate și analizate și riscurile accidentale și metodele de prevenire. Sunt de asemenea descrise detaliat scenariile posibile de accidente majore, probabilitatea producerii acestora sau condițiile în care se pot produce. Sunt stabilite măsuri de protecție și intervenție pentru limitarea consecințelor unui accident.

Activitatea obiectivului se desfășoară în baza unui contract de prestări servicii de către SC Expert Petroleum Solutions SRL.

În urma verificărilor se constată că instalațiile de apărare împotriva incendiilor detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, stingere/răcire rezervoare țigăi și hidranți interiori și exteriori sunt verificate și întreținute cu personal autorizat de IGSU.

În urma verificării documentelor subsecvente legislației Seveso, se constată că acestea sunt în termenul stabilite și înaintate către autoritățile competente.

Analiza măsurilor stabilite anterior.

Măsura 1 – Actualizarea/completarea tematicii anuale de pregătire a salariaților în domeniul situațiilor de urgență prin introducerea în aceasta a unor teme de pregătire din Legea 59/2016 privind pericolul de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase – Parc Mare Țicleni – măsură realizată;

Măsura 2 – Inscricționarea rezervoarelor cu fazele de pericol prevăzute în fișa cu date de securitate emisă pentru țigăi – măsură realizată;

Măsura 3 – Notificarea autorităților competente cu privire la realizarea măsurilor stabilite prin Raportul de inspecție – măsură realizată.

Sanctiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată	Serie/Nr. PVCSC	Sanctiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă	
-	-	-	-	-	-	

Măsuri stabilite și termene de realizare:

1. Revizuirea Raportului de securitate ediția a II-a, ianuarie 2022 și înaintarea acestuia la SRAPM din cadrul ANMAP – DJM Gorj, în trei exemplare, în format hârtie, precum și în format electronic.

Termen: 01.02.2027

Răspunde: Titularul de activitate

2. Actualizarea fișei cu date de securitate cu noile cerințe prevăzute în Anexa nr. 2 a Regulamentului REACH, modificat prin Regulamentul UE 2020/878, pentru petrol brut - țigăi.

Termen: 06.05.2026

Răspunde: Titularul de activitate

3. Notificarea autorităților competente cu privire la realizarea măsurilor stabilite prin prezentul Raport de inspecție.

Termen: 15.05.2026

Răspunde: Titularul de activitate




Față de cele considerate, titularul activității are obligația să ia toate măsurile necesare, potrivit prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni accidentele majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.

Însușirea măsurilor stabilite:

Titular de activitate SC OMV Petrom SA,  
București – punct de lucru Parc Mare Țicleni

Semnătura și ștampila unității controlate

Reprezentant OMV Petrom SA  
Senior expert PEC  
ing. Popescu Nistor Adrian



Manager Operațiuni  
ing. Manuel Manole

Manager HSSEQ  
ing Băsășteanu Robert







Responsabil Seveso  
ing. Șurcă Constantin



Operator SC Expert Petroleum Solutions SRL

**Semnăturile autorităților competente participante la control:**

Nume/Prenume	Autoritatea	Semnătura
Cms. Cornea Simona	- GNM CJ Gorj	
Cms. Vilcu Camelia	- GNM CJ Gorj	
Cons. Marcu Adriana	- ANMAP – DJM Gorj	
Lt. col. Dovlete Gabriel	- ISU Gorj	

Prezentul raport de inspecție a fost încheiat în 4 exemplare, din care un exemplar pentru Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Gorj, un exemplar pentru ANMAP – Direcția Județeană de Mediu Gorj, un exemplar pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Lt. col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj și un exemplar pentru titularul activității inspectate.



